



2



3



1



4



5



6



7



8

## cave 2

5. Passage muré vers le n°8

## état sanitaire à expertiser

6. Angle du mur au bas de l'escalier (salpêtre?)

7. Poteau bois de soutènement rongé par?

8. Planchers bois et poutrelle/hourdis du local 1003 (Hardrige)

1. Alimentation électrique pour l'immeuble, **escalier A** - Rdc  
2. palier 1er étage

1. Dérivation téléphone, courants faibles et goulotte alimentation électrique vers les cages d'escaliers B & C **entrée escalier A**  
2. Arrivées Eau et Gaz pour l'immeuble **soupirail cave 2**